


PKUM07248 安装指南 Stonet EAP912 英西法俄乌 V.1 100*70mm 80g双胶黑白印刷, 28p 折页



70.00 mm

100.00 mm

封面

200.00 mm

100.00 mm

封底

CONTENTS

English 1

Español 6

Français 11

Русский 16

українська 21

Stonet Wireless High Power Ceiling/Wall mounted AP Router Quick Installation Guide

1.Package Contents

Ceiling/Wall Mounted AP Router, Ceiling Mounting Kit, Ethernet Cable (Optional), QIG.

2.LED Explanation

LED Mode	Status
Solid Red and Blue	Power ON and system is booting
Off	System boot finished
Flash Blue	System wireless data being transmitted
Solid Red	After system boot finished and no wireless data is being transmitted

3.Hardware Connection

3.1 Power source: PoE or DC supply

3.1.1 Connect one end of the Ethernet cable into the LAN/POE port of the device and the other end to the PoE injector or PoE switch.

3.1.2 Connect the Power Adapter to DC-IN port of the PoE injector and the other end to the Ethernetport of the PC.

3.2 Power source: DC-IN

3.2.1 Connect the power adapter to DC-IN port of the device and plug the other end to wall outlet.

3.2.2 Connect the Ethernet cable into LAN/POE port of the device and the other end to the Ethernet port of PC.

3.3 Power source: PoE switch

3.3.1 Connect the Ethernet cable into the LAN/POE port of the device and the other end to the Ethernet port of PoE switch.

3.3.2 Connect the other end of the Ethernet cable into an Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of PC.

4.Hardware Connection

4.1.2. Drill four screw holes for fixing mounting bracket and one hole for Ethernet cable.

4.1.3. Attach the mounting bracket to the ceiling by using the provided mounting kit.

4.1.4. Connect the Ethernet cable to the LAN/POE port of the device.

4.1.5. Repeat the setting and mount the device by fixing the device to the side of mounting bracket.

4.2.1. Connect the Ethernet cable to the LAN/POE port of the device.

4.2.2. Attach the mounting kit to the wall by using the provided mounting kit.

4.2.3. Connect the Ethernet cable to the LAN/POE port of the device.

4.2.4. Mounting the device by fixing the device to the side of mounting brackets.

5.Login management page

5.1 Configure your computer

5.1.1 Configure the hardware connection according to the above, connect the network cable, and confirm the network topology.

5.1.2 Configure the IP address of your PC to 192.168.1.XXX or any integer from 2-252, subnet mask is 255.255.255.0.

5.2 Log on to the management page

5.2.1 Open your browser. Type "http://192.168.1.254" and complete login.

5.2.2 Log on to the management page.

5.2.3 Log on to the management page.

5.2.4 Log on to the management page.

5.1. Contenido del paquete

Router AP a montaje en techo/wall, Kit de montaje en techo/wall, Cable Ethernet (Opcional), Guía rápida de instalación.

2. Indicador LED

Modo LED	Estado
Rojo y azul fijo	Encendido y el sistema está arrancando
Apagado	Ha finalizado el arranque del sistema
Azul fijo	Se está transmitiendo la fecha inalámbrica
Rojo fijo	Una vez finalizado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Conexión del hardware

3.1 Fuente de alimentación: PoE o DC-IN

3.1.1 Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto LAN/POE del dispositivo y el otro extremo al puerto PoE de un inyector PoE.

3.1.2 Conecte el adaptador de corriente al puerto de entrada de CC del inyector PoE y enchúfelo en una toma de corriente.

3.1.3 Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del inyector PoE y el otro extremo al puerto Ethernet del PC.

3.2 Fuente de alimentación: DC-IN

3.2.1 Conecte el adaptador de corriente al puerto DC-IN del dispositivo y enchúfelo en una toma de corriente.

3.2.2 Conecte el cable Ethernet al puerto LAN/POE del dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet del PC.

3.3 Fuente de alimentación: conmutador PoE

3.3.1 Conecte el cable Ethernet al puerto LAN/POE del dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet del conmutador PoE.

3.3.2 Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet del conmutador PoE y el otro extremo al puerto Ethernet del PC.

1. Contenu du paquet

Router AP à montage en plafond/mur, Kit de montage en plafond/mur, Câble Ethernet (Optionnel), Guide rapide de montage.

2. LED Explanation

Mode LED	Status
Rojo y azul fijo	Alimentación sobre tensión y arranque del sistema
Apagado	Arranque del sistema terminado
Azul fijo	La data está siendo transmitida
Rojo fijo	Una vez completado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Hardware Connection

3.1. Connect one end of the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to PoE of the PoE injector.

3.1.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the PoE injector and connect the other end to the power outlet.

3.1.3. Connect the Ethernet cable to LAN of the PoE injector and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the router and connect the other end to the power outlet.

3.2.2. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.3. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PoE switch.

3.3.2. Connect the other end of the Ethernet cable to the Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of the PC.

4. montage de l'appareil

4.1. Montage au plafond

4.1.1. Préparez le plafond d'un diamètre de 17 mm.

4.1.2. Percez quatre trous dans le plafond pour installer le support de montage.

4.1.3. Fixez le support de montage au plafond à l'aide du kit de montage fourni.

4.1.4. Connectez le câble Ethernet au port LAN/POE de l'appareil.

5. Página de gestión de conexiones

5.1. Configuración de su ordenador

5.1.1. Configure el hardware de conexión de acuerdo con lo indicado anteriormente, conecte el cable de red y confirme la topología de red.

5.1.2. Configure la dirección IP de su PC a 192.168.1.XXX o cualquier número entero de 2-252, la máscara de subred es 255.255.255.0.

5.2. Acceso a la página de gestión

5.2.1. Abra su navegador. Escriba "http://192.168.1.254" y finalice la conexión.

5.2.2. Acceda a la página de gestión.

5.2.3. Acceda a la página de gestión.

5.2.4. Acceda a la página de gestión.

1.Содержимое упаковки

Монтажная панель, Комплект для монтажа на потолок, Кабель Ethernet (опционально), Руководство по установке.

2.Индикатор LED

Режим индикатора LED	Статус
Светодиоды горят красным и синим	Включение питания и процесс загрузки системы
Светодиоды не горят	Процесс загрузки системы завершен
Светодиод горит синим	Присутствует беспроводная передача данных
Светодиод горит красным	После завершения загрузки системы и отсутствия беспроводной передачи данных

3.Подключение оборудования

3.1. Источники питания: PoE

3.1.1. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN/POE устройства, а другой конец к порту PoE-инжектора.

3.1.2. Подключите адаптер питания к порту DC-IN инжектора и вставьте другой конец в розетку.

3.1.3. Подключите кабель Ethernet к порту LAN инжектора и другой конец к порту Ethernet ПК.

3.2. Источники питания: DC-IN

3.2.1. Подключите адаптер питания к порту DC-IN устройства и вставьте другой конец в розетку.

3.2.2. Подключите кабель Ethernet к порту LAN/POE устройства и другой конец к порту Ethernet ПК.

3.3. Источники питания: PoE-коммутатор

3.3.1. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN/POE устройства, а другой конец к порту Ethernet коммутатора.

3.3.2. Подключите другой конец кабеля Ethernet к порту Ethernet коммутатора и другой конец к порту Ethernet ПК.

1. Contenuto del paquete

Panel de montaje, Kit de montaje en techo/wall, Cable Ethernet (Opcional), Guía rápida de instalación.

2. Indicador LED

Modo LED	Estado
Rojo y azul fijo	Encendido y sistema está arrancando
Apagado	Finalizado el arranque del sistema
Azul fijo	Se está transmitiendo la fecha inalámbrica
Rojo fijo	Una vez finalizado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Conexión del hardware

3.1. Fuente de alimentación: PoE

3.1.1. Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto LAN/POE del dispositivo y el otro extremo al puerto PoE de un inyector PoE.

3.1.2. Conecte el adaptador de corriente al puerto de entrada de CC del inyector PoE y enchúfelo en una toma de corriente.

3.1.3. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del inyector PoE y el otro extremo al puerto Ethernet del PC.

3.2. Fuente de alimentación: DC-IN

3.2.1. Conecte el adaptador de corriente al puerto DC-IN del dispositivo y enchúfelo en una toma de corriente.

3.2.2. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN/POE del dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet del PC.

3.3. Fuente de alimentación: conmutador PoE

3.3.1. Conecte el cable Ethernet al puerto LAN/POE del dispositivo y el otro extremo al puerto Ethernet del conmutador PoE.

3.3.2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet del conmutador PoE y el otro extremo al puerto Ethernet del PC.

1. Contenu du paquet

Tableau de montage, Kit de montage en plafond/mur, Câble Ethernet (Optionnel), Guide rapide de montage.

2. LED Explanation

Mode LED	Status
Rojo y azul fijo	Alimentación sobre tensión y arranque del sistema
Apagado	Arranque del sistema terminado
Azul fijo	La data está siendo transmitida
Rojo fijo	Una vez completado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Hardware Connection

3.1. Connect one end of the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to PoE of the PoE injector.

3.1.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the PoE injector and connect the other end to the power outlet.

3.1.3. Connect the Ethernet cable to LAN of the PoE injector and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the router and connect the other end to the power outlet.

3.2.2. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.3. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PoE switch.

3.3.2. Connect the other end of the Ethernet cable to the Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of the PC.

1. Содержание упаковки

Монтажная панель, Комплект для монтажа на стену, Кабель Ethernet (опционально), Руководство по установке.

2. Индикатор LED

Режим индикатора LED	Статус
Светодиоды горят красным и синим	Включение питания и процесс загрузки системы
Светодиоды не горят	Процесс загрузки системы завершен
Светодиод горит синим	Присутствует беспроводная передача данных
Светодиод горит красным	После завершения загрузки системы и отсутствия беспроводной передачи данных

3. Подключение оборудования

3.1. Источники питания: PoE

3.1.1. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN/POE устройства, а другой конец к порту PoE-инжектора.

3.1.2. Подключите адаптер питания к порту DC-IN инжектора и вставьте другой конец в розетку.

3.1.3. Подключите кабель Ethernet к порту LAN инжектора и другой конец к порту Ethernet ПК.

3.2. Источники питания: DC-IN

3.2.1. Подключите адаптер питания к порту DC-IN устройства и вставьте другой конец в розетку.

3.2.2. Подключите кабель Ethernet к порту LAN/POE устройства и другой конец к порту Ethernet ПК.

3.3. Источники питания: PoE-коммутатор

3.3.1. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN/POE устройства, а другой конец к порту Ethernet коммутатора.

3.3.2. Подключите другой конец кабеля Ethernet к порту Ethernet коммутатора и другой конец к порту Ethernet ПК.

1. Contenu du paquet

Tableau de montage, Kit de montage en mur, Câble Ethernet (Optionnel), Guide rapide de montage.

2. LED Explanation

Mode LED	Status
Rojo y azul fijo	Alimentación sobre tensión y arranque del sistema
Apagado	Arranque del sistema terminado
Azul fijo	La data está siendo transmitida
Rojo fijo	Una vez completado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Hardware Connection

3.1. Connect one end of the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to PoE of the PoE injector.

3.1.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the PoE injector and connect the other end to the power outlet.

3.1.3. Connect the Ethernet cable to LAN of the PoE injector and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the router and connect the other end to the power outlet.

3.2.2. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.3. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PoE switch.

3.3.2. Connect the other end of the Ethernet cable to the Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of the PC.

4.2. Установка на стену

4.2.1. Разметьте четыре отверстия на стене и сделайте четыре отверстия крошечными на стене, затем используйте комплект отверстий на стене.

4.2.2. Прокладите четыре отверстия крошечными на стене, используя предоставленный комплект для монтажа.

4.2.3. Прокладите кабель Ethernet к порту LAN/POE устройства.

4.2.4. Установите устройство, закрыв его в пазу крошечных.

5. Страница управления входом в систему

5.1. Подготовка компьютера

5.1.1. Завершите подключение оборудования в соответствии с описанными выше, подключите кабель сети и подтвердите топологию сети.

5.1.2. Настройте IP-адрес вашего компьютера на 192.168.1.X (X - любое число от 2 до 252, маска подсети - 255.255.255.0).

5.2. Вход в систему

5.2.1. Откройте свой браузер. Введите "http://192.168.1.254" и завершите вход в систему.

5.2.2. Войдите в систему.

5.2.3. Войдите в систему.

5.2.4. Войдите в систему.

1. Вміст упаковки

Монтажна панель, Комплект для монтажу на стіну, Кабель Ethernet (опціонально), Руководство по установке.

2. Світлодіодний індикатор

Режим світлодіодного індикатора	Статус
Постійно світяться червоний і синій	Живлення системи включено і процес завантаження системи
Вимкнено	Завантаження системи завершене
Постійно світяться сині	Присутність даних в бездротовій мережі
Постійно світяться червоні	Після завершення завантаження системи та відсутності передачі даних в бездротовій мережі

3. Підключення апаратурного забезпечення

3.1. Джерело живлення: мережа PoE

3.1.1. Підключіть один кінець кабелю Ethernet до порту LAN/POE пристрою, а інший кінець - до порту PoE-інжектора.

3.1.2. Підключіть адаптер живлення до вхідного порту постійної струми инжектора мережі PoE і вставте інший кінець в мережну розетку.

3.1.3. Підключіть кабель Ethernet до порту LAN инжектора мережі PoE і інший кінець до порту Ethernet ПК.

3.2. Джерело живлення: мережа DC-IN

3.2.1. Підключіть адаптер живлення до вхідного порту постійної струми пристрою, а інший кінець вставте в мережну розетку.

3.2.2. Підключіть кабель Ethernet до порту LAN/POE пристрою, а інший кінець вставте в порт Ethernet ПК.

3.3. Джерело живлення: мережа PoE-комутатора

3.3.1. Підключіть один кінець кабелю Ethernet до порту LAN/POE пристрою, а інший кінець до порту Ethernet комутатора.

3.3.2. Підключіть інший кінець кабелю Ethernet до порту Ethernet комутатора і інший кінець до порту Ethernet ПК.

1. Contenu du paquet

Tableau de montage, Kit de montage en mur, Câble Ethernet (Optionnel), Guide rapide de montage.

2. LED Explanation

Mode LED	Status
Rojo y azul fijo	Alimentación sobre tensión y arranque del sistema
Apagado	Arranque del sistema terminado
Azul fijo	La data está siendo transmitida
Rojo fijo	Una vez completado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Hardware Connection

3.1. Connect one end of the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to PoE of the PoE injector.

3.1.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the PoE injector and connect the other end to the power outlet.

3.1.3. Connect the Ethernet cable to LAN of the PoE injector and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the router and connect the other end to the power outlet.

3.2.2. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.3. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PoE switch.

3.3.2. Connect the other end of the Ethernet cable to the Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of the PC.

1. Содержание упаковки

Монтажная панель, Комплект для монтажа на стену, Кабель Ethernet (опционально), Руководство по установке.

2. Индикатор LED

Режим индикатора LED	Статус
Светодиоды горят красным и синим	Включение питания и процесс загрузки системы
Светодиоды не горят	Процесс загрузки системы завершен
Светодиод горит синим	Присутствует беспроводная передача данных
Светодиод горит красным	После завершения загрузки системы и отсутствия беспроводной передачи данных

3. Подключение оборудования

3.1. Источники питания: PoE

3.1.1. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN/POE устройства, а другой конец к порту PoE-инжектора.

3.1.2. Подключите адаптер питания к порту DC-IN инжектора и вставьте другой конец в розетку.

3.1.3. Подключите кабель Ethernet к порту LAN инжектора и другой конец к порту Ethernet ПК.

3.2. Источники питания: DC-IN

3.2.1. Подключите адаптер питания к порту DC-IN устройства и вставьте другой конец в розетку.

3.2.2. Подключите кабель Ethernet к порту LAN/POE устройства и другой конец к порту Ethernet ПК.

3.3. Источники питания: PoE-коммутатор

3.3.1. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN/POE устройства, а другой конец к порту Ethernet коммутатора.

3.3.2. Подключите другой конец кабеля Ethernet к порту Ethernet коммутатора и другой конец к порту Ethernet ПК.

1. Contenu du paquet

Tableau de montage, Kit de montage en mur, Câble Ethernet (Optionnel), Guide rapide de montage.

2. LED Explanation

Mode LED	Status
Rojo y azul fijo	Alimentación sobre tensión y arranque del sistema
Apagado	Arranque del sistema terminado
Azul fijo	La data está siendo transmitida
Rojo fijo	Una vez completado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Hardware Connection

3.1. Connect one end of the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to PoE of the PoE injector.

3.1.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the PoE injector and connect the other end to the power outlet.

3.1.3. Connect the Ethernet cable to LAN of the PoE injector and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the router and connect the other end to the power outlet.

3.2.2. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.3. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PoE switch.

3.3.2. Connect the other end of the Ethernet cable to the Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of the PC.

1. Contenu du paquet

Tableau de montage, Kit de montage en mur, Câble Ethernet (Optionnel), Guide rapide de montage.

2. LED Explanation

Mode LED	Status
Rojo y azul fijo	Alimentación sobre tensión y arranque del sistema
Apagado	Arranque del sistema terminado
Azul fijo	La data está siendo transmitida
Rojo fijo	Una vez completado el arranque del sistema, no se transmite ninguna fecha inalámbrica

3. Hardware Connection

3.1. Connect one end of the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to PoE of the PoE injector.

3.1.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the PoE injector and connect the other end to the power outlet.

3.1.3. Connect the Ethernet cable to LAN of the PoE injector and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.2. Connect the power adapter to the DC-IN port of the router and connect the other end to the power outlet.

3.2.2. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PC.

3.3. Connect the Ethernet cable to LAN/POE of the router and the other end to the Ethernet port of the PoE switch.

3.3.2. Connect the other end of the Ethernet cable to the Ethernet port of the PoE switch and the other end to the Ethernet port of the PC.